

## CENTRE AQUATIQUE DE MENNECEY

[Configurer les cookies](#)

À l'occasion de la réhabilitation du centre aquatique de Mennecey (91), nous avons effectué les travaux de courants forts et faibles.

### Réhabilitation du centre aquatique de Mennecey

Fermé depuis 2008, ce site nécessitait une remise en conformité. Il accueillait près de 380 000 visiteurs par an et comprend 3 bassins (olympique, d'apprentissage, d'activités multi-usage) ainsi qu'une pataugeoire, un espace ludique, une zone hammam/sauna/douches massantes et bains à remous.

Nous avons réalisé les travaux en groupement avec VERDOIA (VINCI Construction), mandataire du groupement.

Notre intervention comprenait :

- Pour les courants forts : remplacement du poste HTA, transfo 1000 kVA, TGBT, 4 armoires divisionnaires, cheminements (CdC anti-corrosion en PVC), éclairage, éclairage de sécurité, appareillage.
- Pour les courants faibles : SSI, téléphonie / VDI / DECT, intrusion, visiophonie, distr. heure, vidéosurveillance.
- Pour les équipements sportifs spécifiques : Eclairage des bassins, sonorisation d'ambiance, affichage.


[Voir toutes nos références](#)

SUIVEZ-NOUS